

秦皇岛市生态环境局

秦皇岛市生态环境局

关于对2025年下半年县级审批建设项目环评文件复核发现问题及处理意见的通报

青龙满族自治县行政审批局、秦皇岛经济技术开发区行政审批局、昌黎县行政审批局，各相关单位：

为强化环评文件编制事中事后监管，切实提高环评文件编制质量，按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及省厅有关要求，我局组织对2025年下半年县级审批的建设项目环评文件进行了复核，现将复核发现的问题和处理意见通报如下。

一、存在问题

经复核，确定4个建设项目环境影响报告存在《监督管理办法》中所列的编制质量问题，主要包括建设项目工程分析描述不全、污染源源强核算内容不全等。

二、处理意见

根据《监督管理办法》（生态环境部令第9号）第二十六条、第三十一条、第三十二条以及《建设项目环境影响报告书（表）

编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告〔2019〕38号）第七条相关规定，对相关编制单位和编制人员予以失信记分，失信记分情况将上传至环境影响评价信用平台（具体问题及处理意见等见附件）。

三、下一步工作要求

（一）相关环评文件审批部门应针对复核发现的环评文件质量问题，督促建设单位采取有效措施，避免建设项目产生不良环境影响；同时举一反三，进一步提高审批工作质量，在受理、审批阶段做好环评文件规范性检查和编制质量检查工作；加强对环评文件编制的监督指导，强化事前审批与事中事后监管的衔接联动，严守环境质量底线。

（二）相关县区生态环境部门要对复核发现问题的建设项目加强事中事后监管，防止项目建设对生态环境产生不良影响。

（三）相关环评编制单位应深刻反思汲取教训，加强内部质量控制体系建设，提高从业人员能力素质，确保今后环评编制质量符合法律法规及导则标准要求。

（四）相关建设单位应落实主体责任，切实采取有效措施，防止项目建设对生态环境产生不良影响。

附件：秦皇岛市2025年下半年县级审批建设项目环评文件复

核发现问题及处理意见



抄送：各县区生态环境分局，秦皇岛市生态环境综合执法支队。

附件

秦皇岛市2025年下半年县级审批建设项目环评文件复核发现问题及处理意见

序号	环评文件名称	建设单位	环评文件存在的质量问题	编制单位及统一社会信用代码	编制人员及信用编号	审批部门	编制单位失信记分	编制人员失信记分	处理依据
1	固体废物资源化减量无害化利用项目	秦皇岛满族自治县环保科技有限公司	1、建设项目概况描述不全。报告中水平衡遗漏原料污泥含水、泄漏含湿废气经水膜除尘净化过程中给、排水情况，不符合《建设项目环境影响评价技术指南（污染影响类）》（试行）》“产生工业废水的建设项目应开展水平衡分析”。依据物料平衡及废气源强，废气含水约为4.2m³/h,废气量为15000m³/h（25℃），计算废气中含水分会冷凝，增加水膜净化废水水量，即该条件下废气中水分会冷凝，增加水膜净化废水排放。 2、评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源核算或者污染物排放标准规定的相关污染物。报告中识别污泥暂存中氨、硫化氢因子，遗漏原料卸料、转运过程、工业污泥上料、烘干废气中氨、硫化氢评价因子。不符合《建设项目环境影响评价技术指南（污染影响类）》（试行）》“（四）主要环境影响和保护措施”中废气相关要求。 3、污染源核算内容不全。报告遗漏污泥暂存过程中氨、硫化氢无组织排放环节。遗漏氨、硫化氢无组织排放量核算。不符合《建设项目环境影响评价技术指南（污染影响类）》（试行）》“（四）主要环境影响和保护措施”中废气相关要求。	中科生态环保科技有限公司（唐山分公司）统一社会信用代码：91130293MA0DBFM26R	胡书民（环境影响评价工程师职业资格证书管理号：2015035340352013343020000691，信用编号：BH002452）	秦皇岛市青龙满族自治县行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第一、第三、第五项；《记分办法》（试行）》第七条

序号	环评文件名称	建设单位	环评文件存在的质量问题	编制单位及统一社会信用代码	编制人员及信用编号	审批部门	编制单位失信记分	编制人员失信记分	处理依据
2	秦皇岛玻璃工业设计研究院有限公司绿氢在玻璃中应用项目	秦皇岛材料科技有限公司	污染源核算内容不全，核算方法或者结果错误的。(1)项目燃料中涉及天然气，并执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)，污染物应识别颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。报告中以“4430 锅炉产排污核算系数手册中无对应的排污系数”，不核算颗粒物及烟气黑度的污染源强，不满足要求。同时根据《污染源核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，可采用物料衡算法、类比法、产排污系数法等方法计算污染源强。(2)核算外购电力碳排放时应采用碳排放因子，而不是报告中的《生态环境部、国家统计局、国家能源局关于发布 2023 年电力碳足迹数据的公告》。	河北圣洁环境科技有限公司(统一社会信用代码: 911301007468657725)	洪宇(环境影响评价工程师职业资格证书管理号: 2016035130352015130201000066, 信用编号: BH0011717)	秦皇岛经济技术开发区行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第五项;《记分办法》(试行)》第七条
3	秦皇岛立德陶瓷有限公司全瓷氧化锆生产线新建项目	秦皇岛立德陶瓷科技有限公司	1、污染源核算内容不全，核算方法或者结果错误的。根据报告表 2-5 描述，项目主要原料为氧化锆粉 28.5t/a，报告 P31 明确氧化锆瓷块产品产量为 27.33t/a，扣除有组织+无组织+除尘灰颗粒物排放量 0.339t/a，废边角料、不合格品的产生量应小于 0.831t/a，但报告表 4-22 给出的项目不合格品的产生量为 1t/a、废边角料产生量为 1.2t/a，明显大于理论产生量，固废源强核算错误。同时，报告中明确有组织废气颗粒物产生量为 0.339t/a，除尘灰产生量却达到了 0.5t/a，除尘灰固废源强核算错误。 2、环境要素评价内容不全。非正常情况未按《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求给出排放量。	河北汇铭环境科技有限公司(统一社会信用代码: 91130102674177283C)	周可心(环境影响评价工程师职业资格证书管理号: 03520240513000000095, 信用编号: BH001222)、刘学辉(信用编号: BH024707)	秦皇岛经济技术开发区行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第五项、第九项;《记分办法》(试行)》第七条

序号	环评文件名称	建设单位	环评文件存在的质量问题	编制单位及统一社会信用代码	编制人员及信用编号	审批部门	编制单位失信记分	编制人员失信记分	处理依据
4	海洋垃圾贝壳与钢铁脱硫废灰协同资源化利用项目	微昌黎塑臻钙科技有限公司	废气排放标准值错误。本项目破碎筛分、立磨粉磨废气排放口和贝壳壳酸洗废气排放口均为15m,表2-2项目构筑物废气排放表中1#、2#厂房为18m,3#厂房为20.2m。《大气污染防治排放标准》(GB16297-1996)中要求“排气筒高度除须遵守表列排放标准外,还应高出周围200m半径范围的建筑物5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放标准值严格执行”。综上可知,排气筒高度未高于周围200m半径范围的建筑物5m以上,因此按其高度对应的表列排放速率标准值严格执行50%执行。	秦皇岛意航工程技术有限公司(统一社会信用代码:91130301MACKBD0P7K)	何增光(环境影响评价工程师职业资格证书管理号:035202040513000000108,信用编号:BH027053)、侯月(信用编号:BH021559)	秦皇岛市昌黎县行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第二项;《记分办法》(试行)》第七条

注：本表中所称《监管办法》是指《建设项目环境影响评价报告书（表）编制监督管理办法》，所称《记分办法（试行）》是指《建设项目环境影响评价报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》。