

秦皇岛市危险废物产生单位信息公开模板（2022 年 1-12 月）

企业名称	主要产品	产生危险废物种类及代码	危险废物实际产生量（吨）	实际利用处置量（吨）	利用处置去向	累计贮存量（吨）	上年度年底贮存量（吨）	备注
宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司 1303050983713 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	印制电路板	有机溶剂 (900-404-06)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
		废油类 (900-249-08)	3.2545	3.01	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.263	0.0185	
		废变压器油 (900-220-08)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
		废树脂 (900-015-13)	5.6945	5.598	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.1845	0.088	
		酚醛树脂板 (900-014-13)	0.678	0.678	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
		半固化片边角料 (900-014-13)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
		湿膜渣 (900-016-13)	651.7824	659.4319	自行处置干化后交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	0	7.6495	
		膜渣 (900-016-13)	207.36	207.36	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
		湿剥膜污泥 (900-016-13)	367.3585	371.6425	自行处置干化后交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	0	4.284	

	剥膜污泥 (900-016-13)	148.7935	147.24	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	2.3785	0.825	
	含银树脂 (900-015-13)	0.0165	0.0165	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	0	0	
	合金滤芯 (900-041-49)	4.4795	2.1	河北风华环保科技有限公司	2.7405	0.361	
	废底片 (398-001-16)	3.15	2.772	衡水市精臻环保科技有限公司处理	1.098	0.72	
	剥挂含金废液 (336-057-17)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	0	0	
	含金树脂 (900-015-13)	3.463	1.983	河北风华环保科技有限公司	1.48	0	
	含镍污泥 (336-054-17)	250.905	260.888	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	11.747	21.73	
	硫酸铜结晶 (398-005-22)	23.943	21.635	河北风华环保科技有限公司	2.308	0	
	含铜粉尘 (900-451-13)	71.037	71.232	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	2.8005	2.9955	
	含铜污泥 (398-005-22)	8,150.008	8,142.563	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	88.721	81.276	
	氧化铜渣 (398-051-22)	593.869	600.19	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	24.951	31.272	
	废灯管 (900-023-29)	0.2296	0.2636	沧州冀环威立雅环境服 务有限公司	0.0845	0.1185	

	废硝酸(未回收) (900-305-34)	1041.898	1047.145	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	5.247	
	废药水空桶(塑胶) (900-041-49)	428.8901	428.7706	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.1195	0	
	废药水空桶(铁质) (900-041-49)	0.235	0.235	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
	湿废过滤棉芯 (900-041-49)	824.704	828.1365	自行处置干化后交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	0	3.4325	
	废过滤棉芯 (900-041-49)	388.766	388.334	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.432	0	
	废油墨罐(桶)/废油墨 (900-041-49)	29.7955	29.668	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.1275	0	
	废铅蓄电池 (900-052-31)	1.167	2.3	抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司	0.16	1.293	
	废活性炭 (900-039-49)	23.14	23.14	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
	受污染的废弃物(包含废抹布、手套、药品包装容器、硒鼓等) (900-041-49)	309.365	312.034	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.101	2.77	
	MSAP 报废板(含金) (900-045-49)	37.3142	33.4451	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	3.8691	0	

	MSAP 报废板 (无金) (900-045-49)	51.5961	50.8291	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	1.5195	0.7525	
	FPC 报废板 (含金) (900-045-49)	7.382	7.427	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.662	0.707	
	FPC 报废板 (无金) (900-045-49)	8.3055	8.507	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.4775	0.679	
	MSAP 成型边框料 (含金) (900-045-49)	85.92	86.072	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	2.198	2.35	
	MSAP 成型边框料 (无金) (900-045-49)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
	基板边料 (900-045-49)	3.6235	3.954	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.0825	0.413	
	柔性印刷线路板边框料 (含金) (900-045-49)	139.4033	140.1011	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	3.4176	4.1154	
	柔性印刷线路板边框料 (无金) (900-045-49)	6.4723	6.5783	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.1693	0.2753	
	柔性印刷线路板边框料 (碎片) (900-045-49)	36.5693	37.2044	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.6481	1.2832	
	废切削液 (900-006-09)	0	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0	0	
	废铁屑 (沾染切削液) (900-041-49)	0.275	0.218	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	0.131	0.074	
	镀铜槽槽渣 (336-062-17)	0	0	待寻找有资质处理商	0	0	

镀镍槽槽渣 (336-054-17)	0	0	待寻找有资质处理商	0	0	
生化污泥 (336-054-17)	89.428	81.542	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	8	0.114	
含钡废液 (336-057-17)	352.0705	350.321	自行处置	18.607	16.8575	
含银废液 (398-001-16)	12.107	5.817	自行处置	6.902	0.612	
含氰废液 (336-057-17)	30.33	30.33	自行处置	0	0	
蚀刻废液 (398-004-22)	2681.9	2681.9	自行处置	0	0	
实验室废液 (900-047-49)	0.423	0.4	秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司	0.023	0	
含磷化合物 (261-063-37)	10.8845	5.525	待寻找有资质处理商	5.3595	0	
化镍废液 (336-054-17)	21.106	40	自行处置后尾产物交由 秦皇岛市徐山口危险废 物处理有限公司处置	4.106	23	
镍磷合金 (336-054-17)	1.0815	2.47	待寻找有资质处理商	6.092	7.4805	
化铜废液 (336-058-17)	146.6	146.6	自行处置后交由秦皇岛 市徐山口危险废物处理 有限公司处置	0	0	

	重金属废液 (398-007-34)	6517.3	6517.3	自行处置后交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	0	0	
	酸性废液 (336-062-17)	4620	4620	自行处置后交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	0	0	
	含镍废液 (336-054-17)	512.483	497.483	自行处置后尾产物交由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处置	15	0	
	含银污泥 (266-010-16)	1.9205	0	秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司	1.9205	0	
	合计	28,908.4778	28,912.3906		218.8811	222.7939	